


STABILA®




LAR 350

使用说明书



目录

章节	页码
• 1. 符合规定的使用	3
• 2. 激光设备的安全提示	4
• 3. 第 1 次调试前	4
• 4.1 设备元件	5
• 4.2 远程控制设备元件	6
• 5. 装入电池 / 更换电池	7
• 6. 调试	8
• 7. 倾斜功能	9
• 8.1 具备倾斜功能的自动运行	10
• 8.2 具备再找平功能的自动运行	11
• 9.1 具备倾斜功能的手动运行	12
• 9.2 无倾斜功能的手动运行	13
• 10. 功能	14
• 11. 手持远程控制设备	16
• 12. 设置和应用	17
• 13. 旋转功能 / 旋转速度	17
• 14. 扫描运行模式中的直线功能	18
• 15. 激光轴倾斜	19
• 16.1 垂直功能	20
• 16.2 垂直模式中的定位帮助	20
• 16.3 激光轴旋转和倾斜	21
• 17. 定位激光光束	22
• 18. 显示激光轴定向	23
• 19. 待命模式	23
• 20. 分区模式	24
• 21. LED 显示	25
• 22.1 精确度检查	26
• 22.2 水平检查	27
• 22.3 水平校正	28
• 22.4 垂直检查	29
• 22.5 垂直校准	30
• 23. 技术数据	31



1. 符合规定的使用


本西德宝激光水平仪 LAR-350 操作简便, 适用于在水平和垂直方向进行找平和进行深度测量. LAR-350 具有的密封外壳 (IP65), 适合在建筑工地使用. 它可在 $\pm 5^\circ$ 的范围内自动找平. 即使在视觉无法辨别的的情况下, 也可以借助接收器接受激光光束.



如果阅读使用说明书之后仍有疑问,
请随时拨打电话咨询:

+49 / 63 46 / 3 09 - 0

2. 激光设备的安全提示



IEC 60825-1:2014


使用 2 级激光设备时, 若无意中短暂地望向了激光射线, 通常可通过眨眼和/或移开目光来保护眼睛. 如果直视了激光射线, 请闭上眼睛并立即将头移开光束方向. 严禁直视光束或望向反射光束.

激光设备附带的西德宝激光目视镜并非防护眼镜. 它是用于更好地看清激光光束.

- 严禁将激光光束投向人的身体!
- 严禁将激光射线照向其他人!
- 严禁将其置于儿童能够接触到的范围!
- 如果使用非指定的操作和校准装置或是未遵守此处描述的操作方法, 则可能会引发危险的射线泄漏!


3. 第 1 次调试前

装入电池 -> 更换电池



4.1 设备元件


- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. 发射窗口 | 激光点/铅垂光束 |
| 2. 发射窗口 | 水平光束 |
| 3. 按键: | 开/关/倾斜 |
| 4. 按键: | 手动模式开/关 |
| 5. LED 白色: | 倾斜功能 |
| 6. LED 黄色: | 电池容量低 |
| 7. LED 红色: | 超温 |
| 8. LED 蓝色: | X 激光轴/倾斜 + 手动显示 |
| 9. LED 绿色: | Y 激光轴/倾斜 + 手动显示 |
| 10. 电池槽盖 | |
| 11. 三脚架螺纹 5/8" | |
| 12. 支撑角 | |
| 13. 水平标记 | |
| 14. 用于激光功能的标记 | |
| 15. 用于垂直找平的支脚 | |
| 16. 外壳 | |
| - 符合 IP 65 标准防止水流喷射和灰尘 | |
| xx. | 序号 |




4.2 远程控制设备元件

远程控制:

- | | |
|-------|---------------------|
| SHIFT | 17. SHIFT |
| | 18. SHIFT 按键 LED 显示 |
| | 19. 发射运行模式 LED 显示 |
| TILT | 20. 倾斜 |
| △X | 21. X 激光轴 |
| △Y | 22. Y 激光轴 |
| ◀▶ | 23. 位置 |
| ▼ | 24. 扫描 |
| ⟳ | 25. 旋转速度 |
| ⟳ | 26. 单元 |
| STBY | 27. 待命状态 |
| | 28. 电池槽盖 |





5. 装入电池 / 更换电池


按照箭头方向打开电池槽盖 (10, 28), 根据相应标记将新电池放入电池槽内.
也可使用合适的蓄电池.

LED 显示:

LED (6) 黄色: 电池容量低 - 装入新电池



将废弃电池投入相应的垃圾回收处 – 不可
扔进家庭垃圾.
长期闲置时请取下电池 !



6. 调试






将激光设备送至工作位置(垂直或水平). 使用按键(3)打开激光器, 通过长按按键再次关闭. 通过运行功能“自动找平”, 激光设备将进行自动找平. 找平前激光光束未闪烁和旋转, 如果关闭找平功能, 激光将持续闪烁并开始旋转.



30秒内仍可以进行精调. 这30秒将通过白色LED(5)的缓慢闪烁表示.

倾斜位置 $\geq 5^\circ$ 时, 激光设备位于自动找平范围之外, 无法进行自动找平. 激光闪烁!

蓝色和绿色的LED显示激光器的哪一侧偏高. 手动校准设备, 直到LED熄灭.

设备可自动识别在垂直运行中的使用情况.






7. 倾斜功能

倾斜功能可以在发生故障后报警.
由此可以察觉到故障干扰.






白色的 LED (5) 不停闪烁, 倾斜功能已启用. 发生故障干扰时必须重新调整精确定向并且设置激光设备, 此时激光光束停止旋转, 蓝色 LED (8) 和 绿色 LED (9) 闪烁. 应检查激光设备, 必要时重新设置激光设备.

必须通过按键 (3) 或远程控制的按键 (17) + (20) 确认启用倾斜功能 . 之后才可以继续工作.
在任一模式下都可接通和关闭倾斜功能 (短暂点击按键 (3)). 开启 (按键 3) 激光设备时, 始终首先启用倾斜模式.



倾斜功能未启用

倾斜功能未启用 (白色 LED 闪烁) 时, 不会在发生故障的情况下对可能发生的设置更改进行报警! 在自动运行中会立即自动重新找平.



8.1 具备倾斜功能的自动运行

开启(按键3)后,始终直接将设备调整为这种运行模式。通过继续操作按键(3),按键(4)或使用远程控制可以设置其他运行模式。




通过运行功能“自动找平”激光设备将进行自动找平。将激光设备送至工作位置(垂直或水平)。操作1次按键(3)=开启。LAR 350当前处于“具备倾斜功能的自动运行模式”。

它开始进行自动找平。如果关闭找平功能,激光将持续闪烁并开始旋转。30秒内仍可以进行精调。这30秒将通过白色LED(5)的缓慢闪烁表示。

白色的LED(5)不停闪烁,倾斜功能已启用。发生故障干扰时必须重新调整精确定向并且设置激光设备,此时激光光束停止旋转,蓝色LED(8)和绿色LED(9)闪烁。应检查激光设备,必要时重新设置激光设备。

必须通过按键(3)或远程控制的按键(17)+(20)确认启用倾斜功能。之后才可以继续工作。

在有干扰的工作条件下(如:底座震动),建议设置为“具备再找平功能的自动运行”。









8.2 具备再找平功能的自动运行

在一些工作条件下(例如:底座水平或垂直震动),倾斜功能受到妨碍.通过自动再找平功能可以克服这些故障干扰自动进行再调整.

操作2次按键(3)=1x开启倾斜功能+1x关闭倾斜功能.白色LED(5)闪烁.设备找平完毕时,激光光束旋转.

故障干扰较大/进行较大调整时,激光光束停止旋转.

激光设备再一次进行找平.找平成功后激光光束再次开始旋转.倾斜角 $\geq 5^\circ$ 时,激光设备位于自动找平范围之外,无法进行自动找平.此时将不会显示最初校准/设置激光设备可能出现的偏差(->旋转功能).



9.1 具备倾斜功能的手动运行





设备手动运行模式中可手动校准激光平面.自动找平和再找平未启用.未进行找平!故障干扰(水平或垂直震动)会导致需要重新调整精确定向并设置激光设备,通过启用倾斜功能可以识别这些故障干扰.

将激光设备送至工作位置(垂直或水平).操作1次按键(3)=在倾斜模式中开启.操作1次按键(4)=开启“手动模式”.白色LED(5)不停闪烁.蓝色LED(8)和绿色LED(9)持续闪烁.

激光光束旋转.30秒内仍可以进行精调.可以通过测量或定位校准激光平面.

发生故障干扰时必须重新调整精确定向并且设置激光设备,此时激光光束停止旋转,蓝色LED(8)和绿色LED(9)闪烁.应检查激光设备,必要时重新设置激光设备.使用倾角楔(外加附件)可以使倾斜度调整更容易.



必须通过按键(3)或远程控制的按键(17)+(20)确认启用倾斜功能.之后才可以继续工作.



9.2 无倾斜功能的手动运行

在无倾斜功能的手动运行模式中,自动运行,倾斜功能和再找平未启用.只能手动校准激光设备.未进行找平!

将激光设备送至工作位置(垂直或水平).操作2次按键(3)=开启倾斜功能+关闭倾斜功能.操作1次按键(4)=切换/启用“手动模式”.白色LED(5)闪烁.蓝色LED(8)和绿色LED(9)持续闪烁.激光光束旋转.可以通过测量或测向校准激光平面.



10. 功能

旋转功能 → 页 15

激光光束绕其轴旋转 360°.




水平




垂直

→ 页 18



倾斜功能 → 页 17 → 页 19

水平面倾斜度符合要求
仅通过远程控制设置





扫描运行中的直线功能: → 页 16 → 页 20 → 页 21

在扫描模式中, 激光器将光线投射到地面, 墙面和天花板上



仅通过远程控制设置






功能

点功能


→ 页 15

将会看到激光光束在瞄准平面上变成了点.
仅通过远程控制设置



垂线功能


从地面发射一个设定的点到天花板上.为了将垂线从一个地面标记位置发射至天花板要将激光设备的 4 个标记 (14) 准确对准叉号标记. 叉号标记的交点与发射的垂线激光相吻合. 只有在水平底座上自动运行时才能得到正确结果.



直角 (90°)



在垂直运行中点激光和旋转平面构成 90° 角.
这样可以创建直角.



SHIFT

- 17. SHIFT
- 18. SHIFT 按键 LED 显示
- 19. 发射运行模式 LED 显示
- 20. 倾斜
- 21. X 激光轴
- 22. Y 激光轴
- 23. 位置
- 24. 扫描
- 25. 旋转速度
- 26. 单元
- 27. 待命状态

TILT



STBY

11. 手持远程控制设备

LAR 350 具有创新的远程控制功能。通过智能控制系统可操作多项功能和设置。操作相应按键的同时手动旋转远程控制设备可同步进行设置。通过短时点击按键可以在此手持设备上实施精确的设置步骤。

→ 按键 21,22,23,24,25,26

设置速度取决于远程控制设备的旋转角度。




为了启用标记按键 (20, 21, 22) 的功能, 必须首先点击 Shift 按键 (17)。

Shift 激活 (按键 17)由 LED (18) 表示, 且会在约 30 秒无操作之后自动关闭。

LED (19) 表示发送功能。








纵向水平手持远程控制设备时设置灵敏度最高。



沿 + 和 - 方向对称进行操作可以调节远程控制设备。因此要将设备放置在水平面上, 同时长按按键 (21) 和 (22), 直到 LED (19) 不再闪烁。

12. 设置和应用**13. 旋转功能 / 旋转速度**







直接通过调试或每次通过按键 (25) 设置旋转功能。在旋转模式中，激光光束旋转。按动按键 (25)，同时旋转远程控制设备将连续增大旋转速度或降低旋转速度至 o (代表点功能)。由此提高能见度。





14. 扫描运行模式中的直线功能

在扫描运行模式中, 激光光束不旋转. 它在 2 点之间快速来回移动. 眼睛可看见激光线.

通过按键 (24) 开启 / 关闭扫描功能. 开启扫描功能后, 扫描线始终与激光设备的按键 (3) 相对. 按动按键 (24) 同时旋转远程控制设备可连续调宽 / 调窄扫描线. 按动按键 (23) 同时旋转远程控制设备可将扫描线旋转至所需位置.
→“定位激光光束”.











15. 激光轴倾斜








直接短按按键 (21) (代表 X 激光轴) 或按键 (22) (代表 Y 激光轴), 表示各激光轴的 LED (蓝色或绿色) 将短暂闪烁。激光轴可分别倾斜, 倾斜角度最大为 $\pm 5^\circ$. 使用倾角楔 (外加附件) 可将角度扩大至约 50° .

按键 (17) 启用 SHIFT 打开功能并可以使用激光轴的倾斜功能. 按动按键 (21) 或 (22), 同时旋转远程控制设备, 然后可以使相应的激光轴倾斜. 调整时各 LED 闪烁.





16.1 垂直功能

为进行垂直找平操作和标记操作, 将 LAR 350 放在侧面支脚上. 将显示提示“VERTICAL MODE THIS SIDE UP”(表示“垂直模式 – 此面朝上”)的一面朝上. 操作显示屏朝上. 借助支撑角 (12) 可将 LAR 350 固定在支架上. 之后自动切换至垂直模式. 可自由选择所有功能模式和运行模式. 在此位置只能自动找平 X 激光轴! Y 激光轴的 LED 闪烁.









16.2 垂直模式中的定位帮助







通过按键 (24) 开启 / 关闭扫描功能. 只有从旋转模式切换至扫描模式时, 扫描线才会在开启扫描功能后始终位于地面上. 当前, 激光能轻易对准地面. 使用按键 (23) 可将扫描线旋转至所需位置. → “扫描运行”



16.3 激光轴旋转和倾斜

按键 (17) 开启 / 关闭激光轴的旋转功能和倾斜功能。使用按键 (21) 和 (22) 可调整对应的激光轴。调整时各 LED 闪烁。只调整 Y 激光轴时 (按键 22), X 轴的垂直定向保持不变。绿色的 LED 表示 Y 轴找平未启用 (\rightarrow 页 18)。可校准激光平面。必须使用激光设备上的按键 (4) 启用对 X 轴的调整。若调整了 X 轴 (按键 4 + 21), 则无法再进行找平。激光器在手动模式下运行。当前, 蓝色和绿色 LED 持续闪烁。







17. 定位激光光束

在一些应用中,校准激光光线只在使用激光点时有用.
旋转速度被调低至停止,变成点激光(按键 25).
→ 旋转速度

使用按键 (23), 激光点沿所需方向旋转.




也可以提前如此校准激光平面.

在紧接着切换到扫描模式或分区模式之后,在点激光器的设定位置对称发射激光光束.因此可以提前准确确定扫描模式中激光区或激光线的方向.





18. 显示激光轴定向

通过短按按键 (21) (代表 X 轴) 和按键 (22) (代表 Y 轴),
蓝色和绿色的 LED 将闪烁表示各激光轴.
→“激光轴倾斜” →“激光轴倾斜和旋转”



19. 待命模式





在暂停设置中, 激光设备可节约能源.
按键 (27) 开启待命模式. 激光光束不旋转且未启用. 所有
设置, 倾斜功能或再找平功能的监控和 LED 显示保持不变.
通过远程控制的按键 (27) 或按键 (20 - 26) 关闭.




20. 分区模式


转动的激光光束被限制在一个区域内. 由此可避免在原本的工作区域之外误操作其他设备. 在设置的区域内可以在任一种功能模式下操作激光水平仪.

按键 (26) 开启 / 关闭分区模式. 开启分区模式后, 激光区始终与激光设备的按键 (3) 相对, 形成 180°角. 使用按键 (23) 可将激光区旋转至所需位置. 另请参阅 “定位激光光束”. 使用按键 (26) 可以改变激光区的角度. 激光光束在此模式下以最大转速旋转, 最大转速不可改变.







具备倾斜功能的运行 → “倾斜功能”
30 秒精调 → “调试, 倾斜功能”




无倾斜功能的运行
→ “具备再找平功能的自动运行”
→ “手动运行”




电池容量过低
→ “装入电池 / 更换电池”




设备内的温度超过 50°C.
为防止过热关闭激光二极管




在手动模式下运行
→ “手动运行”
→ “具备倾斜功能的手动运行”
→ “旋转和倾斜激光轴”




无找平功能的手动模式中的激光轴
→ “显示激光轴 定向”
→ “激光轴倾斜”→ “激光轴倾斜和旋转”




激光轴刚刚被改变




设备位于自动找平区域之外
→ “调试”



倾斜功能已关闭
→ “具备倾斜功能的自动运行”
→ “具备倾斜功能的手动运行”



刚刚已执行水平校正



刚刚已执行水平校正



LED 不停闪烁





LED 闪烁

22.1 精确度检查

STABILA 激光水平仪 LAR 350 专为建筑施工而设计，可将房屋的各个角度调整到完美状态。像所有精密仪器那样，必须定期对激光仪进行精确度校准检查。每次运行前，尤其是设备受到剧烈震动后，应当进行检查。

水平检查

垂直检查







22.2 水平检查







检查水平激光线的线水平度

请您尽量保持准确朝向设备显示方向.

1. 将 LAR 350 放在墙壁前 5 m 或 10 m 的水平面上或安装到支架上, 操作面板朝向墙壁.
2. 打开激光设备 (按键 3) 并等待, 至设备自动找平完毕.
3. 将清晰可见的激光线中心标记在墙上 – 测量 1(点 1). 您也可以利用接收器进行操作.
4. 将整个激光设备旋转 90°, 不改变激光高度 (即不能更换支架). 设备重新自动找平.
5. 将激光线中心标记在墙上 (点 2).
6. 将第 4 步和第 5 步重复两次, 以获得点 3 和点 4.

若 4 个检查点的差距在间距为 5 m 时小于 1 mm, 或在间距为 10 m 时小于 2 mm, 那么激光设备允许的公差就保持在了 $\pm 0.1 \text{ mm/m}$. 同时点 1 和点 3 位于设备的 X 轴上, 点 2 和点 4 位于设备的 Y 轴上.





22.3 水平校正

若在水平检查时发现超差, 可以按照如下步骤对激光进行校准. 起决定作用的是相对位置各点之间的间距, 也就是点 1 和点 3 或点 2 和点 4.

例如: 点 1 和点 3 之间的间距超出公差 $\pm 0.1 \text{ mm/m}$.

必须在此仪器轴线上校准激光!

应用校准功能时电池或蓄电池必须为满电量!

为此要将此轴(x轴)朝向墙壁放置激光器. 将激光器关闭. 为了进入校准运行模式, 首先要按住按键(4)(>5秒). 此外还要按下开/关按键(3). 然后松开按键(4), 接着松开按键(3). 蓝色LED(8)和绿色LED(9)快速闪烁. 激光找平并开始旋转. 白色LED(5)“倾斜”快速闪烁.


借助接收器可以检查高度. 当激光点准确位于点2和点4之间的中心时, 激光已正确校准. 按键(17)启用SHIFT开启功能. 按动按键(21), 同时旋转远程控制设备可将激光线调高至准确居中. 此时, 每点击一次按键(21), 可调整1个单位高度.

现在请将激光器旋转 90° , 至y轴指向墙壁. 当激光线中心与X轴校准标记的中心不完全一致时, 需校准Y轴.

使用远程控制的按键(17)和(22)可再次调高激光线, 至X轴中心标记的高度.

确保校准

激光现已校准. 设置按下按键(4)保存. 若不保存设置, 那么点击按键(3)会在未保存的情况下离开校准模式. 此时旧的设置未更改, 保持不变.




22.4 垂直检查

检查垂直垂线激光



为了进行垂直检查需要 2 个距离 S 至少为 10m 的墙面.

1. 像进行垂直找平那样将激光水平仪直接位于墙面 A 前通过侧面支脚放置. 借助支撑角 (12) 可将 LAR 350 固定在支架上.
2. 开启激光设备 (按键 3).
3. 自动找平之后, 在墙面 A 上标记激光点. 标记 1.
4. 将 LAR 350 旋转 180° 并将垂线激光对准墙面 B. 不可更改高度设置.
5. 自动找平之后, 在墙面 B 上标记激光点. 标记 2.
6. 现在将激光设备紧靠墙面 B 重新摆放. 将 LAR 350 发射的垂线激光对准墙面 B.
7. 自动找平之后, 通过旋转和调整高度可将垂线激光点精确置于天花板的标记 2 上.
8. 将 LAR 350 旋转 180° 并将垂线激光对准墙面 A. 不可更改高度设置.
9. 借助标记 1 的标记线, 通过旋转将垂线激光点精确置于天花板上.
10. 自动找平之后, 在墙面 A 上标记垂线激光点. 标记 3.
11. 测量标记 1 和 3 之间的垂直距离.



当墙面 A 和 B 的距离为 10m 时,点 1 和 3 的距离不能超过 2 mm.

$$0,1 \frac{\text{mm}}{\text{m}} \rightarrow \frac{\overline{P_1 P_3}}{2S}$$





22.5 垂直校准

若在进行垂直检查时发现超差, 可以如下对激光进行校准。
应用校准功能时电池或蓄电池必须为满电量!

为此要将垂线轴朝向墙壁放置激光器. 将激光器关闭.
为了进入校准运行模式, 首先要按住按键 (4) (> 5 秒). 此外
还要按下开 / 关按键 (3). 然后松开按键 (4), 激光光束旋
转, 蓝色 (8) 和绿色 LED (9) 快速闪烁.

借助接收器可以检查高度. 当激光点准确位于点 1 和点 3
之间的中心时, 激光已正确校准. 按键 (17) 启用 SHIFT 开启
功能. 按动按键 (21), 同时旋转远程控制设备可将激光点调
高至准确居中.



确保校准

激光现已校准. 设置按下按键 (4) 保存. 若不保存设置,
那么点击按键 (3) 会在未保存的情况下离开校准模式.
此时旧的设置未更改, 保持不变.

23. 技术数据

激光仪型号:	红色二极管激光仪, 波长 635 nm
输出功率:	< 1 mW, 激光等级为 2 (根据 IEC 60825-1:2014)
自动找平范围:	约 ±5°
找平精确度*:	± 0.1 mm/m
电池:	2 x 1.5 V 碱性, 型号为 Mono, D, LR12
运行时长:	约 80 小时 (碱性)
运行温度范围:	-10 °C 至 +60 °C
储存温度范围:	-20 °C 至 +70 °C

保留技术更改的权利 .

* 在规定的温度范围内运行

Europe
Middle and South America
Australia
Asia
Africa



STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

① + 49 63 46 309 - 0

✉ info@de.stabila.com

USA
Canada

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

① 800-869-7460

✉ custservice@Stabila.com